



## Hinweise zur Instalation


1<sup>a</sup> Fall.- Der Schornstein endet unterhalb der Firstpfette




2<sup>a</sup> Fall.- Schornstein endet überhalb der Firstpfette, jedoch unterhalb eines umliegenden Gebäudes.





3<sup>er</sup> Fall.- Abdeckung verschließt den Schornsteinausgang



4<sup>o</sup> Fall.- Fehlerhafte Instalation des Kaminofens- Rauchrohres.



5<sup>a</sup> - Verstopfung des Rohres, aufgrund horizontaler Rohrführung (Ansammlung von Ruß).



**Wichtig:** Der Rauch hat, wenn er nach draussen gelangt eine gewisse Feuchtigkeit, aufgrund des Temperaturunterschiedes innerhalb des Rohres und der Aussentemperatur. Dies kann dazu führen, dass sich an den Rohrwänden flüssiger Teer ablagert. Wenn die Rohre nicht perfekt abgedichtet sind kann es zum Austreten des Teeres kommen, der ihre Fliesen beschädigen kann.