



| N° | DÉNOMINATION | UD |
|----|-----------------------|----|
| 1 | Vermiculite latéral | 1 |
| 2 | Vermiculite coupe-feu | 1 |
| 3 | Coupe-feu en métal | 1 |
| 4 | Pare-bûches | 1 |
| 5 | Porte | 1 |
| 6 | Poignée | 1 |
| 7 | Vitre | 1 |
| 8 | Porte-vitre | 1 |
| 9 | Tiroir à cendre | 1 |
| 10 | Grille foyère | 1 |
| 11 | Vermiculite arrière | 1 |
| 12 | Tir d'air | 1 |

PANADERO

CONDOR 3V